

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX-GAS s lisovacími fitinkami typu IVAR.PRESS-GAS

1. Všeobecné požadavky na montáž

- 1.1 Pro realizaci rozvodů ze systému vícevrstvých trubek musí být použito komponentů, které jsou kompatibilní podle pokynů výrobce trubek nebo jeho zástupce s tím, že trubky a lisovací fitinky musí tvořit jednotný systém s garancí výrobce trubek nebo jeho zástupce. Počet spojů na systému vícevrstvých trubek musí být omezen na minimum.
- 1.2 Úprava trubky musí být provedena výhradně pomůckami určenými výrobcem systému vícevrstvých trubek nebo jeho zástupcem.
- 1.3 Lisované spoje smí být provedeny výhradně lisovacím zařízením určeným výrobcem systému trubek ALPEX nebo jeho zástupcem.
- 1.4 Lisovací zařízení pro realizaci lisovaných spojů musí být užíváno a kontrolováno v souladu s pokyny výrobce, které jsou součástí průvodní dokumentace.
- 1.5 Ukončení správného lisovacího procesu musí být pro obsluhu jasně identifikovatelné, např. akusticky.
- 1.6 Systém IVAR.PRESS-GAS nesmí být při transportu, skladování a instalaci vystaven klimatickým vlivům, jako je např. sluneční UV záření, vítr, déšť, sníh apod. Před těmito vlivy musí být chráněn.
- 1.7 Systém IVAR.PRESS-GAS se nesmí používat nebo společně používat ani jako ochranné a provozní uzemnění, ani jako elektrický ochranný vodič.

2. Požadavky na nářadí

2.1 Lisovací zařízení a čelisti

- 2.1.1 Při použití lisovacího zařízení je nezbytně nutné postupovat podle návodu výrobce.
- 2.1.2 Systém IVAR.PRESS-GAS se smí realizovat výhradně s technicky bezvadně fungujícími lisovacími zařízeními.
- 2.1.3 Jako lisovací zařízení se mohou používat výhradně lisovací zařízení schválená podle seznamu kompatibility (viz Tabulka 1a), u kterých je pravidelně prováděna kontrola a údržba. Jiná lisovací zařízení se nesmí používat.

Tabulka 1a – Seznam kompatibility schválených hydraulických lisovacích zařízení

Výrobce	Typ	Síť / Akumulátor
REMS	IVAR.MINI-PRESS ACC	akumulátor 14,4 V
REMS	IVAR.MINI-PRESS 22V ACC	akumulátor 21,6 V
REMS	IVAR.POWER-PRESS	síť 230 V
REMS	IVAR.POWER-PRESS ACC	síť 230 V
NOVOPRESS	IVAR.ACO 103 BT	akumulátor 12 V
NOVOPRESS	IVAR.ACO 203 XL BT	akumulátor 18 V

- 2.1.4 K realizaci systému IVAR.PRESS-GAS je schváleno používat výhradně lisovací čelisti s konturou B odpovídající danému průměru potrubí (viz Tabulka 1b).


Tabulka 1b – Seznam kompatibility schválených lisovacích čelistí

Rozměr lisovacího fitinku (mm)	Kontura lisovacích čelistí
20 x 2,0	B
26 x 3,0	B
32 x 3,0	B

Poznámka: Vyhrazuje si právo na změny bez předchozího upozornění. Aktualizace na www.ivarcs.cz

- 2.1.5 Opatřené lisovací čelisti, defektní lisovací čelisti a lisovací čelisti s jinými konturami nebo lisovací čelisti neodpovídající aktuálním standardům se nesmí používat.
- 2.1.6 Před použitím lisovacího zařízení zkontrolujte jeho stav a stav lisovacích čelistí, zda nevykazují praskliny, nadměrnou vůli v uchycení čepů, zda nejsou nečistoty v místě stisku čelistí nebo jiná poškození, která mohou negativně ovlivnit kvalitu spoje (viz Obr. 1).

Obr. 1 – Příklad kontroly stavu lisovacích čelistí



- 2.1.7 Lisovací čelisti musí být podrobovány pravidelné servisní údržbě 1x za rok. Lisovací čelisti nesmí být starší 8 let, pokud výrobcem určený autorizovaný servis nestanoví prodloužení životnosti na základě prověření jejich stavu.
- 2.1.8 Příklad doby použití lisovacích čelistí vyplývá z údajů (viz Obr. 2).

Obr. 2 – Označení lisovacích čelistí a význam číselného značení data výroby

VÝROBCE/OZNAČENÍ	PŘÍKLAD OZNAČENÍ ČELISTÍ DATEM VÝROBY
 <p>REMS Vyražené označení B20, B26 nebo B32</p>	 <p>Třímístné vyražené označení v horní části čelisti Příklad 308: Vyrobeno ve 3. čtvrtletí 2008</p>

2.2 Odhrotovací a kalibrační pomůcky

- 2.2.1 K realizaci systému IVAR.PRESS-GAS se smí používat výhradně originální odhrotovací a kalibrační nářadí IVAR.UNIK, IVAR.UNI, originální ohýbačky a řezací nářadí (viz Obr. 3, 4, 5, 6 a 7).
- 2.2.2 Provéřte, zda kalibrační trn požadovaného průměru není zdeformovaný nebo jinak mechanicky poškozený, v opačném případě by mohlo dojít k poškození vnitřní stěny trubky a následné netěsnosti spoje.

Obr. 3 – ALPEX odhrotovací a kalibrační nářadí IVAR.UNI (kód 79000213)




Obr. 4 – ALPEX odhrotovací a kalibrační sada IVAR.UNIK (kód 79000250)



Obr. 5 – IVAR.OHF ohýbačka trubek ALPEX



Obr. 6 – Pomůcky pro dělení trubek



Kolečkový řezák IVAR.RE (kód 290000)


Nůžky IVAR.ROS P 35 A (kód 291220)

Obr. 7 – Ohýbačka IVAR.SWING SET (kód 153023)



- 2.2.3 Vizuálně zkontrolujte čistotu a neporušenost břitů odhrotovací frézy, která musí hladce a bez otřepů seříznout čelo trubky a vnitřní hranu čela trubky.
- 2.2.4 Zkontrolujte, zda se kalibrační trn s frézou neprotáčí v plastové základně v případě použití kalibračního nářadí IVAR.UNI. V opačném případě utáhněte upevňovací matici (viz Obr. 8).

Obr. 8 – Kontrola kalibračního trnu a odhrotovací frézy




3. Příprava a postup před zalisováním spoje


3.1 Příprava trubky

- 3.1.1 V případě trubek v návinnu je potřeba odstranit ochranný obal tak, aby nemohlo dojít k poškození trubek, nesmí se postupovat rozříznutím obalu napříč vinutím trubek (viz Obr. 9).
- 3.1.2 V případě trubek opatřených návlekovou tepelnou izolací je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození povrchu trubek (viz Obr. 10).

Obr. 9 – Nepovolený způsob při odstraňování obalu







Obr. 10 – Povolený a zakázaný postup při odstraňování náplekové tepelné izolace



3.2 Dělení trubky

- 3.2.1 Dělení trubky musí být provedeno kolmo na její osu (pod úhlem 90°) k tomu určeným kolečkovým řezákem trubek nebo nůžkami.
- 3.2.2 Správné a chybné oddělení trubky je uvedeno na Obr. 11.

Obr. 11 – Správné a chybné oddělení trubky



Minimální délka instalace

Rozměr potrubí	Délka L (mm)
16 x 2.0	60mm
20 x 2.0	60mm
26 x 3.0	70mm
32 x 3.0	80mm
40 x 3.5	100mm
50 x 4.0	110mm
63 x 4.5	120mm
75 x 5.0	150mm


3.3 Kalibrace a odhrotování trubky

- 3.3.1 Kalibrace a odhrotování čela trubky musí být prováděno s maximální opatrností a pečlivostí, neboť tato operace má značný vliv na kvalitu a životnost spoje.
- 3.3.2 Poškození či případné posunutí těsnícího O-kroužku způsobuje zpravidla špatně odhrotované čelo trubky.
- 3.3.3 Kalibrační přípravek příslušného průměru musí být do trubky vkládán za neustálého otáčení ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud řezací hrana frézy rovnoměrně neseřízne čelo trubky a následně vnitřní hranu čela trubky pod úhlem 45° (viz Obr. 14).

3.4 Ohýbání trubky

- 3.4.1 Minimální poloměry ohybu (R) (viz Obr. 12) musí být dodrženy. Proces ohýbání trubky nesmí vést k poškození nebo promáčknutí na vnitřní straně trubky nebo jiné deformaci. Vnější vrstva PE potrubí ALPEX nesmí být poškozena.
- 3.4.2 V případě použití ohýbacího přípravku IVAR.OHV pro rozměry potrubí ALPEX 16x2 mm a 20x2 mm jsou minimální poloměry ohybu 2x vnější průměr trubky tzn. u potrubí 20x2 mm / 40 mm a u potrubí 16x2 mm / 32 mm.

Obr. 12 – Minimální poloměry ohybu trubky




Rozměr trubky $d_a \times s$ (mm)	Poloměr ohybu R bez nástroje (mm)	Poloměr ohybu R s ohýbací pružinou (mm)	Poloměr ohybu R s ohýbacím nástrojem (mm)
16 x 2	$5 \times d_a - 80$	$3 \times d_a - 48$	55
20 x 2	$5 \times d_a - 100$	$3 \times d_a - 60$	79
26 x 3			88
32 x 3			128
40 x 3.5			$4.0 \times d_a - 160$
50 x 4.0			$4.0 \times d_a - 200$
63 x 4.5			$4.0 \times d_a - 252$


3.5 Spojení trubky s lisovací fitinkem

- 3.5.1 Při vkládání trubky do lisovacího fitinku je nutno se ujistit, že osa trubky i fitinku jsou osově vyrovnány, poté se vtlačí fitinek na trubku bez jejího otáčení (viz Obr. 15).
- 3.5.2 Proces nasunutí lisovacího fitinku na trubku se může usnadnit navlhčením trubky nebo fitinku vodou. Nesmí se použít olej nebo jiné mazivo, aby nedošlo k nevratnému poškození těsnících O-kroužků.
- 3.5.3 Správné uložení trubky v lisovacím fitinku před vlastním zalisováním je indikováno v otvorech plastového aretačního kroužku.
- 3.5.4 Před každou lisovací operací musí být provedena vizuální kontrola správného uložení trubky v lisovacím fitinku (viz Obr. 15).

Obr. 14 – Postup při kalibraci a seříznutí čela trubky



Obr. 15 – Vizuální kontrola správného uložení trubky v lisovacím fitinku




4. Slisování trubky s lisovacím fitinkem

- 4.1 Lisovací čelist daného typu (kontura B) a rozměru se umístí na nerezovou objímku lisovacího fitinku tak, aby aretační průhledový plastový kroužek u rozměru tvarovek 20 ÷ 32 mm bezpečně zapadl do stranového vybrání lisovací čelisti z pravé či z levé strany (viz Obr. 16).
- 4.2 Před započatím vlastní lisovací operace je potřeba ověřit, zda nedošlo ke změně správného uložení trubky v lisovacím fitinku a zda jsou lisovací čelisti správně založené kolmo k lisovacímu fitinku (viz Obr. 16).
- 4.3 Nerezový plášť lisovacího fitinku musí být během lisovacího procesu stlačován rovnoměrně, kruhovitě (radiálně) a bez jakýchkoli nežádoucích deformací.

- 4.4 Pokud dojde k deformaci nerezového pláště lisovacího fitinku a jeho vtažení do prostoru stykových ploch čelistí, znamená to, že lisovací čelist je nadměrně opotřebována a je nutné je vyměnit za novou.
- 4.5 Pro bezproblémové lisování je nutno udržovat lisovací čelisti v naprosté čistotě a nedopustit zrezivění vnitřní kruhové plochy čelistí. Lisovací čelisti je třeba pravidelně čistit a ošetřovat olejem nebo mazacím tukem.

Obr. 16 – Správné a chybné usazení lisovací čelisti na lisovacím fitinku rozměr 20 ÷ 32 mm




Rozměr potrubí [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
16 x 2.0	31	30	77
20 x 2.0	31	30	77
26 x 3.0	31	34	90
32 x 3.0	31	52	90

Rozměr potrubí [mm]	A [mm]	C [mm]
16 x 2.0	21	48
20 x 2.0	21	50
26 x 3.0	26	77
32 x 3.0	28	77

5. Kontrola kvality zalisovaného spoje

- 5.1 Ověření kvality zalisovaného spoje pomocí vizuální kontroly nerezové objímky je uvedeno na Obr. 18. Čelo trubky musí být viditelné v průzorech plastového aretačního kroužku.

Obr. 18 – Kontrola kvality zalisovaného spoje pomocí vizuální kontroly nerezové objímky lisovacího fitinku




- 5.2 Pro kontrolu správnosti stlačeného profilu lisovacího fitinku se použije posuvné měřítko 1/20, kterým se ověří, zda došlo k předepsanému stlačení nerezové objímky lisovacího fitinku na rozměry uvedené v Tabulce 2.

Tabulka 2 – Údaje pro kontrolu rozměrů podle Obr. 19

Tvarovka PRESS	Ø A max	Ø B max
Ø 20	20.65	21.85
Ø 26	26.6	27.9
Ø 32	32.65	33.9

- 5.3 Pokud by naměřené hodnoty neodpovídaly údajům v Tabulce 2 a Obr. 19, pak je zřejmé, že lisovací operace nebyla plně účinná a může dojít k následné netěsnosti spoje.

Obr. 19 – Schéma měřicích míst na lisovacím fitinku



- 5.4 Při zjištění uvedeného stavu je třeba neprodleně prověřit čistotu lisovacích čelistí v místě čelních stykových ploch, zda není zrezivělá vnitřní kruhová plocha čelisti, zda nedošlo k vtlačení nerezového pláště lisovacího fitinku mezi stykové plochy čelistí, případně prověřit pohmatem, zda čelisti nemají přílišnou vůli v čepovém uložení.
- 5.5 Pokud nebyla zjištěna příčina nedostatečného stlačení (deformace) nerezové objímky lisovacího fitinku, pak je nutné vyměnit lisovací čelist za novou. V případě, že závada trvá, je neprodleně nutné problém řešit s dodavatelem systému IVAR.PRESS-GAS.

6. Instalace závitových armatur

- 6.1 Při instalaci závitových armatur (kulových uzávěrů, rohových ventilů apod.) do lisovacích fitinků s vnějším nebo vnitřním připojovacím závitem, je nutné přidržet tělo lisovacího fitinku proti směru pohybu dotahované závitové armatury. V opačném případě hrozí nežádoucí protočení potrubí v místě lisovaného spoje.
- 6.2 U závitových fitinků typu IVAR.PRESS-GAS s provedením závitů doporučujeme jako těsnění použít teflonovou nit nebo teflonovou pásku. Při použití konopného vlákna ve spojení se schválenou pastou je potřeba zachovat viditelnost vrcholu závitů. Při použití velkého množství konopí nebo nadměrného krouticího momentu hrozí poškození lisovacího fitinku s vlivem na těsnost lisovaného spoje.

7. Bezpečnostní opatření

- 7.1 Nesmí se provádět lisovací operace po dlouhou nepřetržitou dobu, to by vedlo k přehřátí lisovacího zařízení. Maximálně po 50 lisovacích operacích je nutné nechat lisovací zařízení vychladnout minimálně 15 minut.
- 7.2 Nesmí se používat lisovací fitinky, které byly již jednou slisovány.
- 7.3 Neudržované (neservisované) lisovací zařízení může způsobit netěsnost či poškození potrubního systému.
- 7.4 Montáž prvků IVAR.PRESS-GAS musí být provedena bez jakéhokoli namáhání, poškození vnější vrstvy trubky a přídavných sil.
- 7.5 Podle druhu instalace je bezpodmínečně nutné zohledňovat délkové kompenzace potrubí.
- 7.6 Je nepřijatelné zaměňovat nebo kombinovat potrubí a lisovací fitinky jiných výrobců.
- 7.7 Instruktažní video lisování naleznete na <https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/potrubni-a-press-fitinky-alpex-pex-c719/#video>
- 7.8 V případě jakýchkoli doplňujících dotazů nebo pochybností kontaktujte naše regionální obchodní zástupce nebo technické oddělení. Kontakty naleznete na <https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/#persons>



UPOZORNĚNÍ

- Instalace systému IVAR.PRESS-GAS musí být provedena pouze kvalifikovanou osobou, která má patřičné vzdělání a kvalifikaci a souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy a je držitelem platného osvědčení.
- Při instalaci je povinnost dodržovat všechny platné zákonné normy, vyhlášky, TPG a především pak PTN 704 05 ve své aktuální verzi, týkající se rozvodů plynu v systému ALPEX-GAS.

8. Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto návodu k použití.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.